

Pisos de Concreto		Sistema N° SI 04
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: Pisos rugosos y libres de humedad aceites, grasas y escombros		
Especificación N° SI-04-1: Pisos Industriales		
<u>Producto</u>	<u>Código</u>	<u>E.P.S (Micras)</u>
C&C Epoxi 480 Gris / Blanco*	1480	50
C&C Epoxi 480 Gris / Blanco	1480	75
C&C Epoxi 480 Gris / Blanco	1480	75
Especificación N° SI-04-2: Pisos Industriales		
C&C Epoxi 456*	1456	50
C&C Epoxi 456	1480	75
C&C Poliuretano 550	2550	50
Especificación N° SI-03-3: Pisos Industriales		
C&C Epoxi 720 Gris / Verde*	1720	75
C&C Epoxi 720 Gris / Verde	1720	125
*La primera capa se debe aplicar diluida hasta un 30%		

Barniz Marino Transparente		Sistema N° SI 05
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La madera debe estar seca y libre de cualquier contaminante. Lijar suavemente entre capas		
Especificación N° SI-05-1: Madera		
<u>Producto</u>	<u>Código</u>	<u>Capas</u>
C&C Barniz 42 diluido 100% con Solquidic	3042	1
C&C Barniz 42 diluido 50% con Solquidic	3042	1
C&C Barniz 42	3042	1
C&C Barniz 42	3042	1